

WERKBESCHRIJVING - Patches/ applicaties opstrijken

Bij de meeste applicaties vind je een gebruiksaanwijzing. Wanneer dit niet het geval is dan kan deze beschrijving uitkomst bieden.



1. Verwarm je strijkbout tot ongeveer 170 graden katoenstand. Schakel het stomen uit.
2. Zorg dat de kleding schoon is. Gebruik geen wasverzachter voor het opbrengen van de applicaties. Strijk niet op hittegevoelige synthetische stoffen zoals nylon, pvc, acetaat of rayon.
3. Verwijder het folie van de applicaties
4. Leg alle applicaties op de juiste plek op de kleding met de kleeflaag naar onderen. Doe dit uiteraard op de strijkplank. Dan kun je meteen de applicaties strijken. Leg een vochtige schone doek over de applicaties heen. Zet je strijkbout er gedurende 25 á 30 seconden op.
5. Strijk de binnenkant
De applicaties zitten nu vast, maar het is beter wanneer ook de binnenkant gestreken wordt. De warmte van de bout bereikt dan beter de kleeflaag. Dus leg je kledingstuk binnenste buiten op de strijkplank en gebruik weer de vochtige doek. Dan zet je nogmaals gedurende 25 á 30 seconden de strijkbout op de binnenkant van je kleding.
6. Laat goed afkoelen en je kledingstuk is klaar om geshowd te worden. Eventueel kun je met een klein steekje de hoekjes nog vastzetten.



De meeste applicaties zijn wasbaar tot 40 graden.



Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op [CraftKitchen.nl](https://www.craftkitchen.nl).

Dit patroon en de bijbehorende foto's zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.